

INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Organización de Inspección

Nombre del Taller:electrocarservice
Dirección:Av recta martinolli 8333 cordoba
Código Postal:
Teléfono:
Email:
Número de Serie:976990005751
Hora prueba:2026-06-03 10:10:13
Técnicos:Ale Sonnenfeld



Información del vehículo

Matrícula:Jlk517
Año:2010
Marca:Suzuki
Modelo:suzuki swift
VIN:JS2ZC21S0B5554628
Kilometraje:167723 km
Versión del software del vehículo:V38.96
Versión de la aplicación de diagnóstico:V7.00.012
DIAGPATH:Seleccionar automáticamente

System fault code

The following systems is abnormal:

ECM (Motor) 1 problema detectados

1.P0171 Sistema demasiado pobre	Pendiente
---------------------------------	-----------

ABS (Frenos de antibloqueo) 6 problemas detectados

1.C1057 Voltaje de fuente de alimentación demasiado alto/demasiado bajo	Historia
---	----------

2.C1032 Circuito del sensor de velocidad de la rueda trasera derecha o anillo del sensor	Historia
--	----------

3.C1036 Circuito del sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda o anillo del sensor	Historia
--	----------

4.C1026 Circuito del sensor de velocidad de la rueda delantera izquierda o anillo del sensor	Historia
--	----------

5.C1022 Circuito del sensor de velocidad de la rueda delantera derecha o anillo del sensor	Historia
--	----------

6.C1035 Circuito del sensor de velocidad de la Historia
rueda trasera izquierda

EPS (Dirección de potencia electronica) 1 problema detectados

1.C1122 Señal de velocidad del motor Actual

Los siguientes sistemas son OK:

1.SRS (Airbag)

2.BCM (Módulo de control de cuerpo)

3.IMMO (Inmovilizador)