



Informe de diagnóstico de todo el sistema
Electrocar Service

N ° de pedido: N/A
Time: junio 29, 2026
16:58:41

Información comercial		
Nombre de la empresa: Electrocar Service	Teléfono de contacto: 3516818254	SN: 9TDPB9400974
Correo electrónico: electrocarservice2026@gmail.com	Tarifa de servicio: N/A	País o región: Argentina
Estado: cordoba	Ciudad: Cordoba	Código postal: 5000
Dirección1: Av. Recta Martinolli 8333 CBA ARGENTINA	Dirección2: idem	Técnicos: ALEJANDRO

Vehicle Information		
Marca: GM	Modelo: Captiva	Año: 2008
Desplazamiento: --	VIN: KL1DC63RX8B234658	Versión del software del vehículo: V11.38
Kilometraje: 286273 Kilómetros	Número de licencia: HMO 226	Nombre del cliente: N/A

Número de sistemas escaneados (9)		Pre-reparación
Sistema		Estado (15)
ECM-Engine Control Module		10
DTCs (10)		
P0100-00 Circuito del sensor de flujo de masa de aire (MAF)		Última Prueba:Fallido/Actual Esta IgniciónNo ejecutado Desde que se Borró:Fallido
P0045-02 Circuito de control de solenoide de estímulo de turbocompresor		Última Prueba:Fallido/Actual Esta IgniciónPasó y Falló Desde que se Borró:Pasó y Falló

P0672-04 Circuito de control de bujía incandescente 2	Última Prueba:Fallido/Actual Esta IgniciónPasó y Falló Desde que se Borró:Pasó y Falló
P0673-04 Circuito de control de bujía incandescente 3	Última Prueba:Fallido/Actual Esta IgniciónPasó y Falló Desde que se Borró:Pasó y Falló
P0674-04 Circuito de control de bujía incandescente 4	Última Prueba:Fallido/Actual Esta IgniciónPasó y Falló Desde que se Borró:Pasó y Falló
P0110-00 Circuito del sensor de temperatura de aire de admisión (IAT)	Última Prueba:Aprobado Esta IgniciónAprobado Desde que se Borró:Pasó y Falló
P0340-28 Circuito de sensor de posición de árbol de levas (CMP)	Última Prueba:No ejecutado Esta IgniciónNo ejecutado Desde que se Borró:Pasó y Falló
P0683-00 Circuito de comunicación del módulo de control de las bujías de incandescencia	Última Prueba:Aprobado Esta IgniciónAprobado Desde que se Borró:Pasó y Falló
P0090-04 Circuito de control de solenoide de regulador de presión de combustible 1	Última Prueba:Aprobado Esta IgniciónAprobado Desde que se Borró:Pasó y Falló

P0627-01 Circuito de control del relé de la bomba de combustible	Última Prueba:Aprobado Esta IgniciónAprobado Desde que se Borró:Pasó y Falló
TCM-Transmission Control Module	3
DTCs (3)	
U0401-00 Datos No Válidos Recibidos del ECM/PCM	Última Prueba:No ejecutado Esta IgniciónNo ejecutado Desde que se Borró:Fallido
U0121-00 Comunicación perdida con el módulo de control del freno electrónico (EBCM)	Última Prueba:Aprobado Esta IgniciónAprobado Desde que se Borró:Pasó y Falló
U0100-00 Se perdió comunicación con Módulo de control de motor (ECM)r	Última Prueba:Aprobado Esta IgniciónAprobado Desde que se Borró:Pasó y Falló
EBCM-Electronic Brake Control Module	2
DTCs (2)	
C0899-00 Circuito bajo de energía de dispositivo	Solicitud MIL:No Estado del DTC:Historial
C0040-00 Circuito del sensor de velocidad de la rueda delantera derecha	Solicitud MIL:Si Estado del DTC:Actual+Histórico
BCM-Body Control Module	✓
HVACCM-HVAC Control Module	✓

IPC-Instrument Panel Cluster	
RCDLR-Remote Control Door Lock Receiver	
SIR-Supplemental Inflatable Restraint	
TDM-Theft Deterrent Module	