

INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Organización de Inspección

Nombre del Taller:electrocarservice
Dirección:Av recta martinolli 8333 cordoba
Código Postal:
Teléfono:
Email:
Número de Serie:976990005751
Hora prueba:2026-06-04 12:22:37
Técnicos:Ale Sonnenfeld



Información del vehículo

Matrícula:JLK 517
Año:2010
Marca:Suzuki
Modelo:suzuki swift
VIN:JS2ZC21S0B5554628
Kilometraje:167723 km
Versión del software del vehículo:V38.96
Versión de la aplicación de diagnóstico:V7.00.012
DIAGPATH:Diagnóstico de Historia > la prueba rápida

System fault code

The following system is abnormal:

EPS (Dirección de potencia electronica) 1 problema detectados

1.C1122 Señal de velocidad del motor Actual

Los siguientes sistemas son OK:

- 1.ECM (Motor)
- 2.ABS (Frenos de antibloqueo)
- 3.SRS (Airbag)
- 4.BCM (Módulo de control de cuerpo)
- 5.IMMO (Inmovilizador)