

INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Organización de Inspección

Nombre del Taller:electrocarservice
Dirección:Av recta martinolli 8333 cordoba
Código Postal:
Teléfono:
Email:
Número de Serie:976990005751
Hora prueba:2026-07-14 15:49:36
Técnicos:Ale Sonnenfeld



Información del vehículo

Matrícula:HIx 535
Año:2008
Marca:Hyundai
Modelo:SANTAFE (CM)
VIN:KMHSH81WP8U361347
Engine Size:G 3.5 MPI
Versión del software del vehículo:V52.30
Versión de la aplicación de diagnóstico:V7.00.012
DIAGPATH:16 PIN DLC > Selecciona a mano > Área general >
Santafe(CM) > 2008 > D 2.2 TCI-D

System fault code

The following system is abnormal:

ABS (Sistema de Freno de Anti-bloqueo) 2 problemas detectados

- 1.C1513 Error de circuito de interruptor de freno
- 2.C1702 Error de Codificación de Variante

Los siguientes sistemas son OK:

- 1.ECM (Módulo de Control de motor) (CPF-)
- 2.ECM (Módulo de Control de motor) (CPF+)
- 3.TCM (Módulo de Control de Transmisión) (2004)
- 4.Airbag (GEN)
- 5.Airbag (NAS)
- 6.AC (Aire Acondicionado)
- 7.BCM (Módulo de Control de Cuerpo)
- 8.CONTROL 4WD

9.INMOVILIZADOR

10.Ahorramiento de Código del Transmisor