

INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Organización de Inspección

Nombre del Taller:electrocarservice
Dirección:Av recta martinolli 8333 cordoba
Código Postal:
Teléfono:
Email:
Número de Serie:976990005751
Hora prueba:2026-07-03 10:33:50
Técnicos:Ale Sonnenfeld



Información del vehículo

Año:2000
Marca:Ford
Modelo:Foco
VIN:8AFCZZFHAYJ189941
Versión del software del vehículo:V50.50
Versión de la aplicación de diagnóstico:V7.00.012
DIAGPATH:Historial de diagnóstico

System fault code

The following systems is abnormal:

PATS (Inmovilizador) 2 problemas detectados

1.P1000 La prueba de disponibilidad de sistemas OBD (diagnosis de a bordo) no ha finalizado	Los DTC de memoria continua
2.P0135 Anomalía del circuito calefactor HO2SHTR11	Los DTC de memoria continua

PCM (Módulo de control del tren motriz) 2 problemas detectados

1.P1000 La prueba de disponibilidad de sistemas OBD (diagnosis de a bordo) no ha finalizado	Los DTC de memoria continua
2.P0135 Anomalía del circuito calefactor HO2SHTR11	Los DTC de memoria continua

ECS (Pretensores) 5 problemas detectados

1.B1932 Circuito abierto de airbag (circuito 1), lado delantero del conductor	Los DTC de memoria continua
2.B1935 Resistencia baja en circuito de activador de generador de gas de airbag (circuito 1), lado delantero del acompañante	Los DTC de memoria continua

3.B1877 Fallo de circuito de retractor de cinturón de seguridad de conductor

Los DTC de memoria continua

4.B1881 Fallo de circuito de retractor de cinturón de seguridad de acompañante

Los DTC de memoria continua

5.B1231 Colisión detectada.

Los DTC de memoria continua

Los siguientes sistemas son OK:

1.ABS (Sistema de Freno de Anti-bloqueo)

2.CSM (Módulo del Seguridad)

3.CTM (Módulo del temporizador central)

4.HEC (Módulo Electrónico Híbrido)

5.MC (Centro de Mensajes)