



Informe de diagnóstico de todo el sistema
Electrocar Service

N ° de pedido: N/A
Time: julio 7, 2026
11:58:52

Información comercial		
Nombre de la empresa: Electrocar Service	Teléfono de contacto: 3516818254	SN: 9TDPB9400974
Correo electrónico: electrocarservice2026@gmail.com	Tarifa de servicio: N/A	País o región: Argentina
Estado: cordoba	Ciudad: Cordoba	Código postal: 5000
Dirección1: Av. Recta Martinolli 8333 CBA ARGENTINA	Dirección2: idem	Técnicos: ALEJANDRO

Vehicle Information		
Marca: PEUGEOT	Modelo: EXPERT 3	Año: 2016
Desplazamiento: --	VIN: VF3XS9HHCGZ000680	Versión del software del vehículo: V10.66
Kilometraje: 230178 Kilómetros	Número de licencia: PMM 961	Nombre del cliente: N/A

Número de sistemas escaneados (8)		Pre-reparación
Sistema		Estado (13)
ECU del motor		7
DTCs (7)		
U1400 Red LIN alternador. Memorización de un defecto en la red LIN		Permanente
P050B Sobrevigilancia arranque. tiempo de arranque demasiado largo		Intermitente
P3007 circuito de aire. caudal de aire inferior a la consigna		Intermitente
P2265 presencia de agua en el gasoil. Defecto en el captador de presencia de agua en el gasoil		Intermitente
P1497 Turbo de geometría fijo. Posición incorrecta en relación con el valor de referencia, no suficiente turboalimentación (Servicio)		Intermitente
P2562 Turbo de geometría fija. Posición incorrecta en relación al valor de referencia, no hay suficiente carga del turbo		Intermitente
P0494 motoventilador. bi-velocidad:Incoherencia entre la consigna (pequeña velocidad) y el estado del grupo motoventilador		Intermitente

Interfaz de sistemas integrada-Bsi	6
DTCs (6)	
04A7 luz de la placa de matrícula	Corto circuito a positivo. Local
04BE Iluminación de la lámpara de freno trasero derecho	Corto circuito a positivo. Local
04BF Iluminación de la lámpara de freno trasero izquierdo	Corto circuito a positivo. Local
04C0 Iluminación de la lámpara lateral trasero derecho	Corto circuito a positivo. Local
04C9 Alumbrado de la luz de niebla trasera derecha	Corto circuito a positivo. Local
05FF Defecto de reinicialización imprevista de la caja de servicio inteligente	LOCAL
Sistema de frenos antibloqueo -ABS o Programa de estabilidad electrica -ESP	✓
ECU de airbags y pretensores	✓
Unidad de conversion de carroceria	✓
Panel de instrumentos	✓
Modulo de interruptor debajo del volante, parte superior de la columna	✓
Pantalla multifuncion	✓

