



Informe de diagnóstico de todo el sistema
Electrocar Service

N ° de pedido: N/A
Time: julio 15, 2026
15:33:28

Información comercial		
Nombre de la empresa: Electrocar Service	Teléfono de contacto: 3516818254	SN: 9TDPB9400974
Correo electrónico: electrocarservice2026@gmail.com	Tarifa de servicio: N/A	País o región: Argentina
Estado: cordoba	Ciudad: Cordoba	Código postal: 5000
Dirección1: Av. Recta Martinolli 8333 CBA ARGENTINA	Dirección2: idem	Técnicos: ALEJANDRO

Vehicle Information		
Marca: PEUGEOT	Modelo: EXPERT 3	Año: 2016
Desplazamiento: --	VIN: VF3XS9HHCGZ000680	Versión del software del vehículo: V10.66
Kilometraje: 0 Kilómetros	Número de licencia: PMM961	Nombre del cliente: N/A

Número de sistemas escaneados (8)		Pre-reparación
Sistema		Estado (4)
ECU del motor		1
DTCs (1)		
U1400 Red LIN alternador. Memorización de un defecto en la red LIN		Permanente
Interfaz de sistemas integrada-Bsi		3
DTCs (3)		
040A defecto de la varilla de nivel de aceite		LOCAL
04A7 luz de la placa de matrícula		Corto circuito a positivo. Local
04C0 Iluminación de la lámpara lateral trasero derecho		Corto circuito a positivo. Local
Sistema de frenos antibloqueo -ABS o Programa de estabilidad electrica -ESP		✓

ECU de airbags y pretensores	
Unidad de conversion de carroceria	
Panel de instrumentos	
Modulo de interruptor debajo del volante, parte superior de la columna	
Pantalla multifuncion	